



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/termometr-110-p-577.html>



Termometr 110

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Harvia

Opis produktu

Termometr 110 do sauny fińskiej firmy Harvia

Obudowa drewniana

Zakres pomiaru : 0 - 140 °C

Skalowanie termometru/higrometru

Mierniki reagują stosunkowo wolno na zmiany ale z dość dużą dokładnością informują o warunkach panujących w pomieszczeniu sauny. Jeśli wyniki pomiarów nie wydają się wiarygodne, odczyt pomiaru można wyskalować zgodnie z odczuwaną temperaturą i wilgotnością.

Higrometr wskazuje względną wilgotność powietrza w saunie w procentach. Wartość maksymalną to 100 %. Taki wynik osiąga się po owinięciu higrometru np. w wilgotny, ciepły ręcznik na 3-5 minut.

Gdy wskazówka higrometru się uspokoi, ustawia się wskazówkę higrometru od tyłu śrubokrętem tak, żeby wskazywała 100%. Po regulacji higrometr wskazuje niższą wilgotność z właściwą sobie dokładnością.

Termometr

do skalowania termometru potrzebny jest drugi niezawodny i reagujący szybko na zmiany termometr. W celu wyskalowania oba termometry umieszcza się w temperaturze jaką chce się obserwować.

Gdy ruch wskaźników obu termometrów lub ich odczyty się ustabilizują, ustawia się wskaźnik termometru sauny tak, aby pokazywał odczyt zgodny z drugim termometrem. Po regulacji termometr wskazuje inną temperaturę z właściwą sobie dokładnością.